	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименовани	ıe	Кол.	Приме- чание
Перв. примен.					Документаці	<u>ИЯ</u>		
Перв				00-000.06.03.03.00	Сборочный чертеж			
					Детали			
				00 000 00 00 00 00			1	
			1	00-000.06.03.03.01	Корпус		1	
<i>θ. №</i>			<i>2</i>	00-000.06.03.03.02	Крышка		1	
Справ.	\vdash		_	00-000.06.03.03.03	Плита		2	
			4	00-000.06.03.03.04	Втулка			
			5	00-000.06.03.03.05	Крышка		1	
	+		6	00-000.06.03.03.06	Гильза		1	
			7	00-000.06.03.03.07	Кольцо		2	
			8	00-000.06.03.03.08	Шайба Ш		1	
na			9	00-000.06.03.03.09	Шток		1	
и дата			10		Поршень		1	
Подпись			11	00-000.06.03.03.11	Палец		1	
Под			12	00-000.06.03.03.12	Палец		1	
ΣЛ.	╬		13	00-000.06.03.03.13	Крышка		1	
⁄⁰ дуδл.			14	00-000.06.03.03.14	Скалка		1	
Инв. №			15	00-000.06.03.03.15	Скалка		1	
Θ. Nº								
Взам. инв.								
Вза								
Зата								
0 n q								
Подпись и дата	Изм	Изм. Лист № докум. Подп. Дата			00-000.06.03.03.00			
№ подл.	Pa	Разраб. Погодина 20.02.2016			Kaudukman	Koudukmon Num. Nucm. Nucmo		
	Προβ.				Кондуктор			
Инв.	Н.контр. Утв.				СКАЛЬЧАТЫЙ	4.	<i>360</i>	4/1
Инв.	Н.контр. Утв. СП1			Konu	<u>СКОЛЬЧОТЫИ</u>	4.	<i>360</i>	4/1 Форма